

SCHEURMETINGEN



Een scheurmeting wordt uitgevoerd om te monitoren of een scheur nog actief is. Men wil graag weten of bestaande scheurvorming onder invloed van externe factoren verergert. Om dit te kunnen controleren wordt er een scheurmeter geplaatst op de betreffende scheur. Na een bepaalde tijd wordt gekeken of de scheur in de betreffende periode actief is geweest. Een scheurmeting is een gemakkelijke manier om over een langere periode de aanwezige scheuren te monitoren.

**Curieweg 19
2408 BZ
Alphen aan den
Rijn**

Tel : 0172-449822

**Franse Akker 13
4824 AL
Breda**

Tel : 076-5220566

